

# TECNICKÁ ZPRÁVA - ZMĚNA č.1

Stavba: Úprava PD sídlištní části DUKLA dle aktuálních požadavků

Objekt: 1. Etapa – 1. fáze

Investor: Město Pardubice

Profese: KOMUNIKACE

Stupeň: Realizační projekt

Projektant: Ing. Ladislav Ecler

Datum: 11/2012

## POZNÁMKA:

Dokumentace pro realizaci byla zpracována na základě níže uvedených aktuálních požadavků.

## 1) REKONSTRUKCE ul. ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY


V rámci rekonstrukce ul. Československé armády jsou realizována podélná stání, přilehlý chodník, vjezd do garáže v č.p. 2061, přístupové chodníky do č.p. 2061 a 2062 a vjezd do garáže v č.p. 2061 od ul. Wolkerova.

## 2) INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - CHRÁNIČKY

Na základě požadavků správců inž. sítí a jejich skutečného průběhu byla zpracována situace (v.č.2a) s osazením chrániček.

Jedná se o tyto sítě:

a) <u>kabely ČEZ</u> – NN (chránička plastová půlená)	140m
b) <u>kabely TEFÓNICA O<sub>2</sub></u> (chránička dělená 110mm)	174m
c) <u>kabely UPC</u> (chránička plastová půlená vrapovaná)	65m
d) <u>plynovod RWE</u> (chránička – dělená trubka 110mm)	248m
e) <u>budoucí kabely EDERA</u> – dodá a uloží společnost	0m



### **3) KOORDINACE obj. KOMUNIKACE A SADOVÝCH ÚPRAV**

Ze stávajícího objektu „SADOVÉ ÚPRAVY“ do objektu „KOMUNIKACE“ byl po vzájemné konzultaci dohodnut přesun těchto stavebních úprav:

#### **a) bourací práce**

- vytrhání stávajících betonových obrub (v místě sadových úprav)
- odkopávka v tl.10cm pro ohumusování

#### **b) pořízení**

- chodníky a piknikové sezení ze zámkové dlažby tl.6cm, včetně obrub
- pokládka pryžové dlažby, včetně obrub (bez hracích prvků)
- ohumusování zbývajících ploch v tl.10cm (osetí řeší obj.sadové úpravy)

### **4) STAVEBNÍ ÚPRAVY – na základě zjištění skutečného stavu**

Dle původního RP z 03/2007 se provede úprava vjezdu do garáže a obratiště na severní straně č.p.2062, dále větve „A“, „B“, „C“ a „E“.

Vnitřní chodníkové úpravy vč. pryžových povrchů převzaty ze sadových úprav.

Přechod z chodníkové úpravy na komunikaci je řešen bezbarierově (nadvýšení obruby 20mm a varovný pásek š.0,40m ze slepecké dlažby). Tato úprava není navržena tam, kde jsou vstupy do BD řešeny schodištěm.

V rozpočtové části jsou zahrnuty stavební úpravy šachet od kanalizačních přípojek a demontáž krytů CO.

Pardubice, listopad 2012

ing.Ladislav Ecler

