

Č. jednací: MmP 33869/2014  
Č. spisu: SZ-MMP 31863/2014/OMI  
Počet listů: 4  
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Kateřina Šmahelová  
Telefon: 466 859 401  
E-mail: katerina.smahelova@mmp.cz

Datum: 02.06.2014

## **Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:**

### **Oprava výtahů v BD ul. Brožíkova č.p. 430-432, Pardubice**

#### **Zadavatel:**

Statutární město Pardubice  
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046; DIČ: CZ00274046  
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic

#### **Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu**

Předmětem díla je oprava výměnou stávajících 6 ks výtahů ve třech vchodech č.p. 430, 431 a 432 obytného domu v ul. Brožíkova v Pardubicích – Polabinách.

Na základě dodatečných dotazů a připomínky k zadávacím podmínkám ze dne 29.5. a 30.5.2014 některých zájemců o výše uvedenou veřejnou zakázku, zasíláme tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

#### **K dotazu č. 1:**

*Otázka ke specifikaci dveří kabiny výtahů.*

*Jaké dveře budou u výtahů TOV 1000?*

#### **ODPOVĚĚ ZADAVATELE:**

Kabiny obou výtahů (TOV 400 i TOV 1000) budou osazeny automatickými 4 křídlymi centrálně otvíranými dveřmi – světlá šíře vstupu 800 mm.

**K dotazu č. 2:**

*Jaký typ šachetních dveří do stanice „0“ bude osazen?*

*Plně automatické – ruční jednokřídlé? V případě této varianty je nutné specifikovat způsob ovládání.  
Nebo automatické stranou posuvné?*

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Stávající ruční otočné dveře ve stanici „0“ vybavit tak, aby při příjezdu kabiny výtahu do této stanice se automaticky otevřely na plnou světlou šíři dveří. Ovládání dveří bude tlačítkem.

**K dotazu č. 3:**

*Otázka ke specifikaci přípravy ostatních šachetních dveří :*

*Šachetní dveře v ostatních patrech budou připraveny na možnost změny ručních dveří na plně automatické. Prosím o objasnění, jak by taková příprava měla vypadat?*

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Příprava dveří stávajících ručních bude v návaznosti na budoucí stav s úpravou ve stejném rozsahu jako u stanice „0“.

**K dotazu č. 4:**

*Jaká je požadována rychlost výtahu?*

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Jednorychlostní výtahový stroj s dvoučinnou brzdou a krytem lanovnice – rychlost 1m/s.

**K dotazu č. 5:**

*Otázka k opatření mezistěn výtahových šachet.*

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Vnitřní část mezistěn šachet výtahů bude opatřena nátěry v odstínu RAL-barva bude upřesněna v průběhu opravy.

**K dotazu č. 6:**

*V rozsahu prací uvádíte výměnu výtahu z TOV 320/12 za TOV 400/12*

*V elektroinstalaci téhož zadání uvádíte TOV 450*

*Pro kabinu výtahů opět uvádíte TOV 400 v informaci o půdorysných rozměrech, ale v závěru tohoto odstavce je již opět uvedeno: kabina výtahu TOV 450 bude osazena automatickými ...*

*Dle ČSN 98-1 odpovídá vaše požadovaná plocha 1 050mm x 1 050mm nosnosti výtahu min. 400kg.*

*Prosím o upřesnění, kterou nosnost požadujete.*

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:**

Požadovaný typ výtahu TOV 400/12 → požadovaná nosnost 400kg.

---

**K připomínce k zadávacím podmínkám:**

***Ve výzvě: III. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace***

- *Osvědčení „Autorizovaná servisní firma“ vydané Hospodářskou komorou ČR v souladu s ČSN 27 4002.*

*Jelikož nedošlo ke změně právních předpisů a stále platí, že organizace (servisní firma) může opravovat vyhrazené zdvihací zařízení, mezi něž se řadí výtahy o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 metry jen na základě oprávnění. Oprávnění vydává podle zákona č. 174/1968 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 19/1979 Sb. organizace státního odborného dozoru, kterou je Technická inspekce ČR (TI ČR). Oprávnění vydává po předchozím prověření odborné způsobilosti žadatele, resp. servisní firmy.*

*Proto označení „Autorizovaná servisní firma“ považujeme za diskriminační a upřednostňující jednoho dodavatele*

*Zásadní myšlenkou Autorů Ing. Bohuslava Kratěny a Ing. Jana Dvořáka bylo, že firma bude mít prokazatelně prověřenu svoji profesní kvalitu.*

*Tuto jsme schopni prokázat kvalitou a spokojeností zákazníků.*

#### **ODPOVĚĎ ZADAVATELE – ODŮVODNĚNÍ POŽADAVKU:**

Autorizace udílená Hospodářskou komorou ČR ve svém obsahu znamená komplexnější prověření firmy s posouzením, jak splňuje požadavky ČSN 27 4002 čl. 4.4.1 vymezující její profesní činnost. Tím, že firma docílí autorizace dává nám jako provozovateli výtahů určitou jistotu, že jde o firmu všestranně způsobilou a komplexně naplňující požadavky normy, které byly vypracovány v souladu s jedním ze základních posláních českých technických norem vyjádřeným v § 4 zákona č. 22/1997 Sb., a to dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech. Je zde dán charakter všestranně dané záruky pro provozovatele, že autorizovaná firma má dostatečnou kvalitu a že je schopna plně dostát požadavkům normy.

Odborná způsobilost servisních firem se sice prokazuje při šetření k udělení oprávnění prováděném TI ČR, kdy by rovněž měla být v intencích základních požadavků ČSN 27 4002. Je však skutečností, že inspektoři TI ČR jsou zmocněni a při ověřování se zaměřují na splnění předpokladů k budoucímu výkonu činnosti. V rámci toho ověřují odbornou způsobilost pracovníků, technické zabezpečení, vybavení přístroji, dostupnost předpisů atd. Zákon jim ale neumožňuje provádět kontrolu, jak jsou tyto předpoklady v praxi plněny. Vydané oprávnění lze proto vnímat jako osvědčení způsobilosti k zahájení provozování profesní činnosti. Od vydaného oprávnění nelze ale očekávat, že bude limitováno z hlediska rozsahu činnosti. Podmínky pro získání oprávnění jsou stejné pro samostatně podnikající fyzickou osobu, provádějící servis u 20 výtahů, jakož i fyzickou či právnickou osobu vykonávající servis např. u 2000 výtahů. Již z toho je patrné, že autorizovaná servisní firma je určitou novou kvalitou na trhu při zajišťování servisu výtahů.

Autorizací firma dokazuje, že bude mít prokazatelně prověřenu svoji profesní kvalitu. Z uvedeného vyplývá, že zadavatel požaduje v souladu s novým technickým předpisem zajištění maximální možné kvality pro zajištění servisu provozovaných výtahů.

**Požadavky na rozsah zpracování nabídky a ostatní podmínky výzvy k podání nabídky ze dne 23.05.2014 č.j.: MmP 31871/2014/OMI a návrhu SOD (viz. příloha Dodatečných informací ze dne 29.5.2014) zůstávají v platnosti beze změn.**

Předem děkujeme za předložení Vaší nabídky.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru  
odbor majetku a investic  
v z. Ing. Karolína Vopršalová